INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

POWIAT SZCZECINECKI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

Karlino 25.01.2012

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Gościnku (GP271.1.2012.RF)

Na podstawie art.38 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 9Dz. U. 2010 Nr 112 poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania złożone w postępowaniu na „termomodernizację i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Gościnku"

Pytanie 1
Jaka Powinna być grubość izolacji cieplnej ścian powyżej terenu – w dokumentacji technicznej rys. 2/4 – rzut parteru jest gr. 14 cm natomiast w dokumentacji techniczno odbiorowej B-01.02 Elewacja pkt. 2.2.6 mowa jest o gr. 12 cm?
Odpowiedź
Do wyceny należy przyjąć warstwę grubości 14 cm.

Pytanie 2
Z jakiego materiału winny być wykonane ściany zewnętrzne- w dokumentacji technicznej części konstrukcyjnej jest cegła wapienno-piaskowa gr. 25 cm w specyfikacji techniczno-odbiorowej cegła Porotherm 25 P+W jaki materiał użyć.
Odpowiedź
Do kalkulacji należy przyjąć bloczki z gazobetonu o grubości 25 cm.

Pytanie 3
Jaki rodzaj dachówki karpiówki zastosować, jako pokrycie dachu i jaki kolor.
Odpowiedź
Do kalkulacji należy przyjąć wykonanie dachu z dachówki karpiówki podwójnej w kolorze ceglanym.

Pytanie 4

W części istniejącego budynku powinna być zastosowana izolacja pozioma podposadzkowa jako odcięcie wilgoci pochodzącej z gruntu? Prosimy o doprecyzowanie rozwiązania takiej izolacji (np. hydro stop czy inna)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza użycie jako warstwę odcinającą wilgoć z poziomu gruntu poprzez zastosowanie preparatu hydro stop.

Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju, i z jakiego materiału winny być wykonane nowo projektowane drzwi dwuwarstwowe w pomieszczeniu istniejącej świetlicy-elewacja wschodnia.

Odpowiedź

Do kalkulacji należy przyjąć drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe dwu warstwowe.

Pytanie 6

Gdzie występuje stolarka okienna z PCV na klatce schodowej (zgodnie z opisem poniżej) ponieważ świetlica nie posiada klatki schodowej z otworem na okna?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza że nie ma w/w okna. Jest to omyłka pisarska projektanta.

Zastępca Burmistrza
Piotr Woś